

TERMO-HIGRÓMETRO Y RELOJ DIGITAL

BOE 327



Muestra temperatura y humedad interior, temperatura exterior
Registra la temperatura y humedad máxima y mínima
Tecla cambio °C/°F
Alerta de congelamiento de -1°C hasta +4°C

Rango de medición temperatura:
Indoor: -10 to + 50°C (+14 to +122 °F)
Outdoor: -5 to + 70°C (-58 to + 158°F)

Rango de medición humedad relativa:
20 – 99 %RH

Precisión:
± 1°C,
± 5% RH